Primer instalacije *Installation Examples*

Klizna maska *Sliding front plates*



1 - Montirajte module u armaturu i ukoliko želite povežite LED sa mrežnim napajanjem

- Uklonite kapice za šrafove

- Clip the devices at the frame and in case, supply the led indicator with power line voltage

- Remove screw cover caps



2 Zašrafite specijalnu armaturu za kutiju **bez preteranog pritezanja šrafova**

*Screw the special frame into the box **without over-tightening the screws***

3 Postavite kapice za šrafove u odgovarajuća ležišta **uklanjajući višak plastike sa oboda kapica**

*Place the screw cover caps in the proper seat **after removing, if any, the residual of plastic on the edge.***

4 Pomoću šrafcigera uklonite plastičnu zaštitu

Remove the plastic protection using a screwdriver

5 Postavite kliznu masku u odgovarajuće vođice

Insert the sliding front plate in the proper guides

UKLANJANJE MASKE
FRONT PLATE REMOVAL